



- OPIS USZKODZEŃ:
- 1 – ubytki w materiale muru; dziura w ścianie,
 - 2 – cegły i kształtki dziurawki w ścianie zewnętrznej powodują migrację wody wgłęb struktury muru,
 - 3 – ząbkowane dekoracje wymogają odizolowania z ceramiki pełnej,
 - 4 – pozostałości tynku należy usunąć i oczyścić powierzchnię ściany,
 - 5 – lizena po lewej stronie wymaga przemurowania do płaszczyzny w której nastąpiło jej odchylenie od pionu,
 - 6 – bryk obróbkę blacharskich,
 - 7 – mury ogniowe w części mansardowej dochu do naprawy i zabezpieczenia obróbkami blacharskimi.



Widoczne uszkodzenia: 1, 3, 4, 5



Widoczne uszkodzenia: 2, 6
Pokrycie z dachówki korpiówki przewidziane do wymiany.



Widoczne uszkodzenia: 6, 7

MODYLION PRACOWNIA INŻYNIERSKA
MAREK WIŚNIEWSKI
41-711 Ruda Śląska, ul. Bosenowo 41

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNO – UŻYTKOWY
ADRES: UL. GRUNWALDZKA 1; 41-712 RUDA ŚLĄSKA
NUMER EWD. DZIAŁKI: 982/248

PROJEKT ODTWORZENIA SZCZYTU FAJADY W WIELORODZINNYM BUDYNKU
MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STAN ISTNIEJĄCY – USZKODZENIA		DATA:	SKALA:
PROJEKTANT mgr inż. Marek Wiśniewski		07.2024	1:100
upr.do proj. nr SLK/4322/PBkb/15		NR PRS:	NR STR.
		24/PAB/10-1	16