

## KOSZTORYS EUROTAX nr 8042

wykonał(a): Autovista Polska sp. z o.o., dnia 17.07.2024  
do szkody nr: EP2409859 z dnia 02.07.2024  
nr licencji: 65449, wersja danych: 7.2024 wydrukowano dnia: 17.07.2024

### DANE POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Transporter T6.1 2.0 TDI Euro 6 1968ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZMX016677
Typ	Transporter T6.1 TDI L1H1 Plus Trendline		
Kod EC	0141321	Data 1. rejestracji	24.05.2021
		Rok produkcji	2021
Przeгляд ostatni		Przebieg	198519
Przeгляд następny		Lakier	

### POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
<b>LAMPKA L DOLNA ZDERZ PRZ</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 20,00/VOLKSWAGEN</i>		WY	0,00	[REDACTED]
<b>NAKLEJKI BOKU L</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 300,00/VOLKSWAGEN</i>		WY	0,50	[REDACTED]
<b>Okładzina zderzaka przedniego</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 1 860,98/VOLKSWAGEN</i> Emblemat Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	1,60/0,90	[REDACTED]
<b>Błotnik przedni</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 602,00/AUTO-ELEMENTS</i> Okładzina zderzaka przedniego Napis na błotniku Nadkole wewn. Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa) Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	L	WY	1,90/1,70	[REDACTED]
<b>Drzwi przednie (nieuzbrojone)</b> <i>Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 4 129,27/VOLKSWAGEN</i> Szyba barwiona drzwi przednich Uszczelka listwy szybowej zewn.drzwi prz. Elektr.podnośnik szyby bocz.drzwi prz. Klamka zewnętrzna drzwi przednich Nakładka trójkątna przód zew. Cylinder zamka bocznego drzwi przednich Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa) Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	L	WY	3,00	[REDACTED]
<b>Błotnik tylny</b> Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)	L	NA	5,00	0,00
<b>Poj.przód/tył zmierz.bez ust.</b>		P	0,90	0,00
		<b>Łącznie</b>	<b>12,00</b>	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Błotnik przedni kompletny	L	200	I	0,90	[REDACTED]
Drzwi przednie, kompletne K	L	200	I	2,00	[REDACTED]
Ściana boczna, tylna, kompletna, przeszklona K	L	200	III	3,60	[REDACTED]
Tarcza koła	PL	200	III	0,60	[REDACTED]
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	[REDACTED]

Łącznie 8,20

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	100%		
Blacharz	10,60	100,00	
Lakiernik	8,20	100,00	
Prace dodatkowe	1,40	100,00	
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)			
<b>Koszty naprawy łącznie (netto)</b>			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
<b>Koszt naprawy łącznie (brutto)</b>			

Koszt naprawy kwota słownie: czternaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć zł, groszy 87/100

#### Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
7LA8072179B9	O Okładzina zderzaka przedniego (1010800) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	VOLKSWAGEN	
6176710003	PT Błotnik przedni (1040001) <i>Producent: eQelement</i>	AUTO-ELEMENTS	
7LA831055	O Drzwi przednie (nieuzbrojone) (2020001) <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	VOLKSWAGEN	
F	LAMPKA L DOLNA ZDERZ PRZ (0) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	poz. niekatalogowa	
F	NAKLEJKI BOKU L (0) <i>Producent: poz. niekatalogowa</i>	poz. niekatalogowa	

**Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe**

#### Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

#### Wyposażenia

- Ściana boczna lewa z jedną szybą
- Światła przeciwmgielne

#### Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
- M - części z modułu MONEX
- \* - pozycja zmieniona
- 100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
- Dane - baza oryginalna: 7.2024, baza użyta do przeliczenia 7.2024

#### Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

**Auto-Elements** www.auto-elements.pl, tel: +48 32 2000 803, e-mail: element@element.com.pl

W wyniku indywidualnej analizy w kalkulacji kosztów naprawy pojazdu zostały zastosowane części oryginalne (O), części równoważne oryginalnym (Q) oraz części porównywalnej jakości (P).

W kalkulacji kosztów naprawy pojazdu dla wskazanych w niej elementów zostały uwzględnione części P. Powodem zastosowania części P jest zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz fakt, że pojazd nie jest objęty gwarancją producenta, który uzależnia zachowanie gwarancji od wykorzystania w naprawie wyłącznie części O, dotychczas nie był serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części O oraz nie wystąpiły inne przesłanki przemawiające za zastosowaniem części O lub Q. Jednocześnie za zastosowaniem części P przemawiają zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz stopień wyeksploatowania wymienionych w kalkulacji części do tego stopnia, że nie mogły konkurować (pod względem użyteczności i ryzyk) z częściami P. Część P, objęta gwarancją producenta części jest pewniejsza i bardziej użyteczna niż zużyta część oryginalna w tym pojeździe. Ponadto prostota konstrukcji proponowanych części powodują, że ich „zdatność” do pełnej restytucji jest możliwa do oceny bez skomplikowanych badań. Części P objęte są gwarancją ich producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów.

Informujemy, że na życzenie wskażemy warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze w Pani/Pana miejscu zamieszkania lub siedziby firmy, który za cenę przedstawioną przez EUROINS w niniejszej kalkulacji kosztów naprawy jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. W tym celu prosimy o kontakt z likwidatorem szkody.

### Notatka

Uszkodzenia bez związku: LUSTERKO L ZARYSOWANE, PRÓG L WGNIECIONY, REFL P/MGIELNE SPEKANE KLOSZE, OSŁONA CHŁODNICY UŁAMANY ZACZEP L

.....  
podpis klienta

.....  
podpis wykonującego kosztorys