Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

Lp.	Nazwa SpW. Opis stanu technicznego niesprawności.	Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy	Materiały podstawowe		
			Nazwa	Ilość	Dostawca
1.	**Poduszki Silnika IVECO N67 ENT M45 L.B i P.B**	**Rodzaj czynności obsługiwania technicznego**	części wymienne, materiały jednorazowego użytku zgodnie z wymogami technicznymi	zgodnie z wymogami technologicznymi	
		Zaslipowanie okrętu.			Zabezpiecza KPW Ś-cie
		Wymiana Poduszek Silnika IVECO N67 ENT M45 L.B i P.B	Poduszka Silnika	8 szt.	wykonawca naprawy
		Poziomowanie oraz osiowanie silników po wymianie poduszek.			wykonawca naprawy
		Zakres wykonanych prac wpisać do formularza technicznego urządzenia			wykonawca naprawy
		Centracja wałów L.B i P.B ,EN 10088X2Cr NiMoN25-7-4, Długość 2451mm, średnica 1,750 cala			wykonawca naprawy
		Zakres wykonanych prac wpisać do formularza technicznego urządzenia.			wykonawca naprawy
		Prace zdać w działaniu komisji JW. 3854			
		Wyslipowanie okrętu			Zabezpiecza KPW Ś-cie

I. Komisja sporządzająca WPN.

1. Dowódca MH-1 — st.chor.szt. mar. Tomasz SZAJEK
2. Motorzysta MH-1 — st. mat Mariusz Lewandowski

II. Opinia Dowódcy Jednostki Wojskowej.

.....

.....

mp.

.....

kmdr por. Sławomir GÓRA