

Lp	Kod Lokalizacji	Typ Sprzętu	Producent	Model Sprzętu	Numer Seryjny Sprzętu	Serwis Producenta	Czas usunięcia Awarii	Czas obowiązywania	Konfiguracja
1	COPD	Oprogramowanie	Cisco	Zarządzająco-monitorujące do MDS 9710	brak	TAK		28.01.2026-31.12.2026	
2	COPD	router	Cisco	ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM-64, CUBE-25	FDO2053A0VT	TAK	6 godz. (24x7x365)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	1 x PWR-4450-AC, 1 x PVDM4-64, 1 x MEM 4300-4G 1 x SL-4350-IPB-K9, 1 x SL-4350-UC-K9, 1 x FL-CUBE-25 1 x SL-4350-SEC-K9, 1 x SISr4300UK9-3135
3	COPD	router	Cisco	ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM-64, CUBE-25	FDO2053A0VL	TAK	6 godz. (24x7x365)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	1 x PWR-4450-AC, 1 x PVDM4-64, 1 x MEM 4300-4G 1 x SL-4350-IPB-K9, 1 x SL-4350-UC-K9, 1 x FL-CUBE-25 1 x SL-4350-SEC-K9, 1 x SISr4300UK9-3135
4	COPD	router	Cisco	ISR 4431/K9	FC22531R29V	TAK	6 godz. (24x7x365)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2xPWR-4430-AC, 1xACS-4430-FANASSY, 3xNIM-2GE-CU-SFP, 1xISR4431/K9
5	COPD	router	Cisco	ISR 4431/K9	FC22531R6LT	TAK	6 godz. (24x7x365)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2xPWR-4430-AC, 1xACS-4430-FANASSY, 3xNIM-2GE-CU-SFP, 1xISR4431/K9
6	COPD	router	Cisco	ISR4331/K9	FDO2621M1FR	TAK	6 godz. (24x7x365)	od 15.07.2025 do 31.12.2026	1xPWR-4330-AC, 1xACS-4330-FANASSY, 1xISR4331-3x1GE
7	COPD	router	Cisco	ISR4331/K9	FDO2621M1FQ	TAK	6 godz. (24x7x365)	od 15.07.2025 do 31.12.2026	1xPWR-4330-AC, 1xACS-4330-FANASSY, 1xISR4331-3x1GE
8	COPD	switch	Cisco	C9500-24Y4C	FDO2550DLW7	TAK	6 godz. (24x7x365)	19.12.2025 - 31.12.2026	2xC9K-PWR-650WAC-R
9	COPD	switch	Cisco	C9500-24Y4C	FDO26100NY1	TAK	6 godz. (24x7x365)	19.12.2025 - 31.12.2026	2xC9K-PWR-650WAC-R
10	COPD	switch	Cisco	C9500-24Y4C	FDO26110907	TAK	6 godz. (24x7x365)	19.12.2025 - 31.12.2026	2xC9K-PWR-650WAC-R
11	COPD	switch	Cisco	C9500-24Y4C	FDO255205AP	TAK	6 godz. (24x7x365)	19.12.2025 - 31.12.2026	2xC9K-PWR-650WAC-R
12	COPD	switch SAN	Cisco	MDS 9710	FXS2438Q18W	TAK	24 godz. (24x7x365) lub 16 godz. (w systemie 8x5)	28.01.2026-31.12.2026	384x32Gbit ports, 8xPSU
13	COPD	switch SAN	Cisco	MDS 9710	FXS2438Q180	TAK	24 godz. (24x7x365) lub 16 godz. (w systemie 8x5)	28.01.2026-31.12.2026	384x32Gbit ports, 8xPSU
14	COPD	switch SAN	Cisco	MDS 9710	FXS2438Q17Q	TAK	24 godz. (24x7x365) lub 16 godz. (w systemie 8x5)	28.01.2026-31.12.2026	384x32Gbit ports, 8xPSU
15	COPD	switch SAN	Cisco	MDS 9710	FXS2438Q17R	TAK	24 godz. (24x7x365) lub 16 godz. (w systemie 8x5)	28.01.2026-31.12.2026	384x32Gbit ports, 8xPSU
16	OR01	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18480137	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
17	OR01	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013R	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
18	OR02	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013C	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
19	OR02	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE183400HR	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
20	OR03	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848014D	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
21	OR03	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013F	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
22	OR04	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1843020S	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
23	OR04	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848014S	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
24	OR05	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013H	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
25	OR05	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013N	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
26	OR06	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18480131	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
27	OR06	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013D	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
28	OR07_1	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18450117	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
29	OR07_1	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18450136	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
30	OR08	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1840085W	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
31	OR08	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE184604YA	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
32	OR09	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013K	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
33	OR09	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18440064	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
34	OR10	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE184604VQ	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
35	OR10	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1842036T	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
36	OR11	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013X	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
37	OR11	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18480138	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
38	OR12	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848014T	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
39	OR12	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1842036Z	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
40	OR13	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE18420370	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
41	OR13	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848014C	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
42	OR14	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1844006P	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
43	OR14	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1843027L	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
44	OR15	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE184604YN	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
45	OR15	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE184509XT	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
46	OR16	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE1848013A	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
47	OR16	switch	Cisco	WS-C4500X-325FP+	JAE184604YK	TAK - do dnia 31.10.2025 r.	16 godz. (w systemie 8x5)	od 01.01.2025 do 31.12.2026	2 x C4KX-PWR-750AC-R
48	COPD	serwer	Cisco	APIC-SERVER-L3	WZP2542021Z	TAK	16 godz. (w systemie 8x5)	24.03.2025 - 31.12.2026	APIC Cluster - Large, Intel X710 Quad-port 10GBase-T NIC, 2x770W power supply, Cisco UCS VIC 1455 Quad port 10/25G SFP28 CNA PoE
49	COPD	serwer	Cisco	APIC-SERVER-L3	WZP25420209	TAK	16 godz. (w systemie 8x5)	24.03.2025 - 31.12.2026	APIC Cluster - Large, Intel X710 Quad-port 10GBase-T NIC, 2x770W power supply, Cisco UCS VIC 1455 Quad port 10/25G SFP28 CNA PoE
50	COPD	serwer	Cisco	APIC-SERVER-L3	WZP25410C3W	TAK	16 godz. (w systemie 8x5)	24.03.2025 - 31.12.2026	APIC Cluster - Large, Intel X710 Quad-port 10GBase-T NIC, 2x770W power supply, Cisco UCS VIC 1455 Quad port 10/25G SFP28 CNA PoE