

Zakres wyceny:

- Wymiana zaworów kołnierzowych zaporowych z przodu wymiennika na instalacji wodnej wraz z kołnierzami (nr kat. 215 EN-GJL-250 DN80 PN16)
- Wymiana zaworów kołnierzowych zaporowych z przodu wymiennika na instalacji parowej wraz z kołnierzami (nr kat. 215 GP240GH DN15; DN40; DN80; DN100 PN40)
- Wymiana zaworu kołnierzowego zwrotnego wraz z kołnierzami (nr kat. 287 EN-GJL-250 DN80 PN16)
- Montaż filtra przed zaworem regulacyjnym DN40 PN40
- Wymiana zaworów bezpieczeństwa z Armak fig. 630 wykonanie 031, DN25 PN16, zakres 9,5 – 12,5 bar, ciśnienie początku otwarcia 10 bar wraz z kołnierzami
- Montaż pompy 50PJM160 3,0kW/2900 DMc2, IE3, KTL wraz z wymianą kołnierzy przyłączeniowych (nr katalogowy A102-050-160-07)
- Wykonanie odcinka brakującego odwonienia z rurociągu pary wraz z montażem odwadniacza kołnierzowego dzwonowego WZ104 DN15 PN40 P250GH
  
- Wykonanie nowego odcinka rurociągu przyłączenia zasilania oraz powrotu wymiennika ciepła na instalacji wodnej (przyłączenie wymiennika do istniejącej instalacji PP)
- Wymiana zaworu regulacyjnego DN40 PN40 (uwaga: ze względu na brak możliwości uzyskania ofert od naszych dostawców na zawór regulacyjny wraz z oporządzeniem, oferta zawiera tylko wymianę bez dostawy materiałów)
- Wymiana głowic grzybkowych zaworów DN65 (uwaga: ze względu na brak możliwości uzyskania ofert od naszych dostawców na głowice zaworowe, oferta zawiera tylko wymianę bez dostawy materiałów)
- Wymiana czujnika temperatury (uwaga: ze względu na brak możliwości uzyskania ofert od naszych dostawców na czujniki temperatury, oferta zawiera tylko wymianę bez dostawy materiałów)
- Wymiana termometru (uwaga: ze względu na brak możliwości uzyskania ofert od naszych dostawców na termometr, oferta zawiera tylko wymianę bez dostawy materiałów)