

Dokumentacja zdjęciowa dotycząca obecnego stanu miejsca

Lokalizacja:

**Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
ul. Głowackiego 7d, 76-020 Bobolice**



Fot. nr 1 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok od strony zachodniej w stronę głównego wejścia na wnioskowany teren. Obszar opracowania jest w całości wyodrębniony ścianami zabudowy, posiada tylko dwa wejścia prowadzące bezpośrednio z wnętrza budynku. Jedno z nich jest widoczne na fotografii po prawej stronie. Na zdjęciu widoczne są również dwie istniejące donice betonowe o wymiarach 220 x 245 cm, przewidziane do adaptacji i zagospodarowania zielenią. Aktualnie większość terenu jest utwardzona kostką betonową w 3 kolorach: szarym, antracytowym i czerwonym. Wokół placu, bezpośrednio przy ścianach zewnętrznych budynku, na szerokości 50 cm, wykonana została opaska żwirowa jako zabezpieczenie budynku przed zawilgoceniem. Na terenie opracowania znajduje się wyposażenie małej architektury tj: ławki o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem – 12 szt., kosze na odpady – 5 szt., betonowe gazony – 10 szt. oraz ww. donice betonowe – 2 szt.



Fot. nr 2 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok w stronę drugiego wejścia na teren opracowania – wejście boczne, rzadziej używane. Ponadto na zdjęciu widoczna jest rynna oraz odwodnienie liniowe prowadzące do instalacji kanalizacji deszczowej.

Na terenie opracowania zlokalizowane są aktualnie 2 rynny – rury spustowe odprowadzające wodę deszczową z dachu do systemu kanalizacji deszczowej, znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Przyszłe zagospodarowanie terenu przewiduje wykorzystanie jednej z nich, widocznej na zdjęciu powyżej, do budowy ogrodu deszczowego.



Fot. nr 3 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok na drugą rurę spustową. Przyszłe zagospodarowanie terenu przewiduje jej wykorzystanie do montażu naziemnego zbiornika przeznaczonego do magazynowania i odzysku wody deszczowej, która zostanie wykorzystana do podlewania roślin.



Fot. nr 4 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok na północno – zachodni fragment placu. Na zdjęciu widoczne jest powierzchniowe odwodnienie liniowe, elementy małej architektury i fragment masztu flagowego.



Fot. nr 5 – data wykonania 29.09.2023 r.

Fotografia przedstawia rodzaj istniejących elementów małej architektury tj. ławka z oparciem, kosz na odpady i rodzaj nawierzchni a także fragment uzbrojenia w postaci odwodnienia liniowego.



Fot. nr 6 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok na południową elewację budynku szkoły.



Fot. nr 7 – data wykonania 29.09.2023 r.

Fotografia przedstawia istniejącą wzdłuż ścian zewnętrznych budynku opaskę żwirową. Szerokość opaski wynosi 50 cm.



Fot. nr 8 – data wykonania 29.09.2023 r.

Na zdjęciu widoczna jest jedna z dwóch istniejących betonowych donic. Wymiary donicy wynoszą 220 x 245 cm. Przyszłe zagospodarowanie terenu przewiduje pozostawienie donic i obsadzenie ich roślinnością.



Fot. nr 9 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok na teren szkolny od strony północno – wschodniego narożnika placu.



Fot. nr 10 – data wykonania 29.09.2023 r.

Widok na teren szkolny od strony głównego wejścia na plac szkolny.